

KARBONOVÝ PRÁŠEK JE698

kód: 10384 balení: _____ g (+/- 5 %)

Aktivní uhlí, prostředek k odstranění organických nečistot z lázní pro galvanické pokovení.

Návod k použití:

30g karbonového prachu nasypete do 1 litru znečištěné lázně.

Důkladně promíchejte a nechte působit cca 3 hodiny.

Poté lázeň 2x přefiltrujte přes filtrační papír (můžete použít jeden filtrační papír).

Následně je lázeň ihned připravena k dalšímu použití.



Distributor:

ADVANTAGE

Soukenická 11, Praha 1,
tel.: +420 605 216 756, www.advantage-fl.cz