

KLENOTNICKÝ LICÍ PRÁŠEK

Nebezpečné látky: kristobalit (respirabilní frakce)

H373 Může způsobit poškození orgánů (plíce) při prodloužené nebo opakované expozici (vdechováním).

P260 Nevdechujte prach.

P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předat oprávněné osobě k odstraňování odpadů.

Nebezpečí



Distributor:

ADVANTAGE

Soukenická 11, Praha 1, info@advantage-fl.cz
tel.: +420 605 216 756, www.advantage-fl.cz

KLENOTNICKÝ LICÍ PRÁŠEK

Nebezpečné látky: kristobalit (respirabilní frakce)

H373 Může způsobit poškození orgánů (plíce) při prodloužené nebo opakované expozici (vdechováním).

P260 Nevdechujte prach.

P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předat oprávněné osobě k odstraňování odpadů.

Nebezpečí



Distributor:

ADVANTAGE

Soukenická 11, Praha 1, info@advantage-fl.cz
tel.: +420 605 216 756, www.advantage-fl.cz

KLENOTNICKÝ LICÍ PRÁŠEK

Nebezpečné látky: kristobalit (respirabilní frakce)

H373 Může způsobit poškození orgánů (plíce) při prodloužené nebo opakované expozici (vdechováním).

P260 Nevdechujte prach.

P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předat oprávněné osobě k odstraňování odpadů.

Nebezpečí



Distributor:

ADVANTAGE

Soukenická 11, Praha 1, info@advantage-fl.cz
tel.: +420 605 216 756, www.advantage-fl.cz

KLENOTNICKÝ LICÍ PRÁŠEK

Nebezpečné látky: kristobalit (respirabilní frakce)

H373 Může způsobit poškození orgánů (plíce) při prodloužené nebo opakované expozici (vdechováním).

P260 Nevdechujte prach.

P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předat oprávněné osobě k odstraňování odpadů.

Nebezpečí



Distributor:

ADVANTAGE

Soukenická 11, Praha 1, info@advantage-fl.cz
tel.: +420 605 216 756, www.advantage-fl.cz