

# ZLATÍCI LÁZEŇ JE421 PRO RM01, 18 kt (1g Au)

kód: 15678 balení: 1 l

## Nebezpečné látky:

hydroxid draselný; soli kyanovodíku (kyanidy), s výjimkou komplexních kyanidů, jako jsou hexakyanoželeznatany (ferrokyanidy), hexakyanoželezitany (ferrikyanidy) a oxykyanid (kyanid-oxidu) rtuťnatého, a těch, které jsou uvedeny jinde v této příloze

**H302 + H312 Zdraví škodlivý při požití nebo při styku s kůží.**

**H315 Dráždí kůži.**

**H319 Způsobuje vážné podráždění očí.**

**H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.**

**EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.**

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293; 224 915 402)/lékaře.

P330 Vypláchněte ústa.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí.

Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osobě k odstraňování odpadů.

Nesmí se vylévat do kanalizace.

**Pouze pro profesionální/odborné použití.**

**Nebezpečí**



Distributor:

**ADVANTAGE**

Soukenická 11, Praha 1,

tel.: +420 222 310 298, [www.advantage-fl.cz](http://www.advantage-fl.cz)